

Вакуумметр тепловой ВИТ16Т3



Вакуумметр ВИТ16Т3 предназначен для измерения давления сухого воздуха и азота в вакуумных системах приборов лабораторного и промышленного назначения. Прибор поддерживает работу с преобразователями ПМТ-2, ПМТ-4, ПМТ-4М, ПМТ-6-3 и ПМТ6-3М-1. Имеет графический жидкокристаллический дисплей для отслеживания измеренных значений в динамике. Давление отображается на экране прибора в паскалях или миллиметрах ртутного столба. Прибор оснащен двумя настраиваемыми аварийными реле,

интерфейсом RS485 для связи с ПК и архивной памятью для хранения данных.

Преимущества

- Высокая точность и стабильность измерений
- Графический экран, меню на русском языке
- Универсальный вход для подключения манометрических преобразователей
- Переключаемые единицы измерения давления: Па или мм.рт.ст
- 2 настраиваемых реле
- Интерфейс RS485
- Архивная энергонезависимая память 2Мб
- Щитовое исполнение, защита IP44
- Внесен в госреестр, №41616-09
- Гарантия 18 месяцев

Измерения

Давление вычисляется по величине напряжения на рабочем элементе манометрического преобразователя согласно его характеристике. Рабочий и обзорный диапазоны измеряемых давлений определяются применяемым манометрическим преобразователем. Погрешность измерений в рабочем диапазоне определяется подключаемым преобразователем и составляет 30% от нижней границы диапазона измерения.

Устройство прибора

Доступно три режима индикации. В первом режиме на экран вводятся измеренное давление и напряжение на преобразователе, а так же информация о состоянии реле, типе преобразователя. Во втором режиме на экран выводится измеренное давление в степенной форме крупным шрифтом с доп. информацией. Третий режим – отображение графика изменения давления и текущего значения измеренного давления.

Реле служит для аварийной сигнализации о превышении или снижении давления выше или ниже заданного значения. Интерфейс RS485 служит для связи с ПК, передачи измеренных данных в реальном времени или работы с архивом.

Применение


- в металлургии – в вакуумных печах
- в покрасочных вакуумных камерах
- в фармацевтике при производстве лекарств
- производство газоразрядных ламп
- электронная промышленность
- лабораторное и исследовательское оборудование

Технические характеристики


Вход	
Подключаемые датчики	ПМТ-2, ПМТ-4 ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)
Диапазон измерения давления	
ПМТ-2	0.001-0.2 мм.рт.ст
ПМТ-4М	0.001-0.2 мм.рт.ст
ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)	0.001-75 мм.рт.ст
Рабочий диапазон давления	
ПМТ-2	0.0001 – 0.2 мм.рт.ст.
ПМТ-4М	0.0001 – 0.2 мм.рт.ст.
ПМТ-6-3 (ПМТ-6-3М-1)	0.001 – 750 мм.рт.ст.
Интерфейс	
Тип	RS485
Протокол	Modbus ASCII
Назначение	работа с ПК
Архивная память	2 МБ

Выходы	
Реле	макс. 2 А, ~ 220 В АС
Сервисные функции	
Аварийная сигнализация	- О превышении давления выше заданного - О снижении давления ниже заданного
Питание	
Номинальное напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Допустимое напряжение питания	~160 В ... ~ 250 В
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт
Общая информация	
Экран	Графический с разрешением 128x64
Технические условия	ТУ 4212-012-12058217-2008
Условия эксплуатации	От +10°C до +40°C, влажность не более 75%, без конденсата
Гарантия	18 месяцев
Масса	Нетто – 700 г, Брутто – 1 кг

Габаритные размеры*



Типовая схема подключения*



* Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленных на фотографиях и рисунках